

附件

公路工程施工企业资质专家审查意见

序号	单位名称	申报资质	专家评审意见	
			意见	说明
1	内蒙古瑞丰工程有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	不同意	未提供技术负责人企业正式任命文件；提供3项业绩未录入在全国公路建设市场监督管理系统中，业绩存疑；技术工人人数不满足要求，未提供黄美荣、孙丽平、邹艳欣社保缴纳证明材料；提供的设备发票存疑，不予认可。
2	四子王旗浩淼水利水电工程有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	不同意	技术负责人业绩2未录入在全国公路建设市场监督管理系统中，业绩存疑。
3	巴彦淖尔市新畅建设工程有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	同意	
		公路交通工程-公路安全设施	同意	
4	兴安盟正大路桥工程有限责任公司	公路工程施工总承包贰级资质	不同意	未提供社保缴纳证明材料；水泥混凝土拌合设备未体现技术指标，不予认可。
		公路路基工程专业承包贰级	不同意	未提供社保缴纳证明材料；水泥混凝土拌合设备未体现技术指标，不予认可。
		公路路面工程专业承包贰级	不同意	未提供社保缴纳证明材料；水泥混凝土拌合设备未体现技术指标，不予认可。

序号	单位名称	申报资质	专家评审意见	
			意见	说明
5	内蒙古东力达建设工程有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	不同意	沥青混凝土拌合设备（BT035-22）不能体现技术指标，不予认可。
		公路路基工程专业承包贰级	不同意	装载机（BC-001）不能体现技术指标，不予认可
		公路路面工程专业承包贰级	不同意	沥青混凝土拌合设备（BT035-22）不能体现技术指标，不予认可。
6	伊金霍洛旗泰合路桥工程机械有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	同意	
7	鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司	公路路基工程专业承包贰级	不同意	未提供技术负责人企业正式任命文件；技术负责人业绩1、业绩3未录入在全国公路建设市场监督管理系统中，业绩存疑，业绩2为养护工程业绩，不予认可，业绩4担任项目副总工，不予认可；
		公路路面工程专业承包贰级	不同意	未提供技术负责人企业正式任命文件；技术负责人业绩1、业绩3未录入在全国公路建设市场监督管理系统中，业绩存疑，业绩2为养护工程业绩，不予认可，业绩4担任项目副总工，不予认可；
8	内蒙古交通集团兴泰建工有限公司	公路工程施工总承包贰级资质	同意	
9	内蒙古福汇建设集团有限公司（陈述补正材料）	公路工程施工总承包贰级资质	同意	
		公路路基工程专业承包贰级	同意	
		公路路面工程专业承包贰级	同意	